

FICHA TÉCNICA

Telha de Fibrocimento Precon – 6mm



INDICAÇÕES DE USO:

Indicada para coberturas e fechamentos laterais para residências e outras edificações com qualquer pé direito ou altura.

COMPOSIÇÃO:

Cimento Portland e fibras de amianto Crisotila.

ESPECIFICAÇÃO:

Atende às especificações das Normas Técnicas Brasileiras – NBR NBR7581 e NBR 12800. Também em conformidade com as normas de segurança e uso controlado

DECLIVIDADE:

Mínimo de 5° para qualquer comprimento de faixa.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tamanho (mm)	Peso por telha (kg)	Apoios por telha
1100x1220	16,3	2
1100X1530	20,4	2
1100X1830	24,4	2
1100X2130	28,4	2
1100X2440	32,5	3
1100X3050	40,7	4
1100X3660	48,8	4

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM:

Empilhamento máximo de 400 telhas, divididas em 4 pilhas de 100 unidades sobre estrado.

É necessário que a pilha superior seja colocada sobre apoios adequados, e nunca diretamente sobre as telhas.



COR:

Cinza.

PEÇAS COMPLEMENTARES:

Cumeeira normal: 1100mm x 10°
1100mm x 15°
1100mm x 20°


Cumeeira Articulada: 1100mm

Cumeeira Universal: 1100mm

FIXAÇÃO:

As telhas de fibrocimento Precon – 6mm devem ser fixadas com parafuso 5/16" em terças de madeira, ou com pino 5/16" em estruturas metálicas ou de alvenaria, sempre aplicados na parte alta das ondas, na segunda e na quinta onda.

Importante: O furo para fixação deve ser executado com broca de diâmetro 2mm maior do que o parafuso ou pino.



FICHA TÉCNICA

Telha de Fibrocimento Precon – 6mm

ATENÇÃO:

Molhar as peças a serem trabalhadas e o piso ao redor

Dar preferência a ferramentas manuais (serrote, grosa, etc) ou equipamentos motorizados de BAIXA velocidade. Importante: somente utilizar equipamentos motorizados de alta velocidade quando dotados de sistema adequado de captação e filtragem de poeiras.

Utilizar máscara com fator de proteção P2 sempre que houver geração de poeiras.

Utilizar esponjas ou panos úmidos para remoção das rebarbas das peças e limpeza dos equipamentos.

Utilizar equipamentos de proteção: capacete, óculos, luvas, cinto tipo paraquedas e botas.

Sempre andar em cima das tábuas, nunca em cima das telhas.
Cuidado para não prensar as mãos.